





















POINTS DANGEREUX	RISQUES	MOYENS MIS EN ŒUVRE
Chute de Hauteur : Niveau 12 / 16 Travail sur Échafaudages (Roulants ou non), escabeaux. Nacelles, racks...	Chute de hauteur. 	Vérifier le bon montage de l'échafaudage. Pas de conduite de nacelle sans habilitation. 2 personnes pour une nacelle. Harnais strictement personnel. 
Manutention mécanique : Niveau 10 / 16 Utilisation et Présence du chariot élévateur pour l'approvisionnement du matériel.	Renversement de personnes. Chute de la charge. 	Pas de conduite du chariot sans permis. S'assurer de la stabilité de la charge. S'écarter des engins en manœuvre.
Circulation et déplacement : Niveau 10 / 16 Utilisation du véhicule société.	Accident de circulation. 	Conduite déconseillée pour les moins de 21 ans et pour les intérimaires. Vérifier l'état du véhicule avant utilisation.
Effondrement et chutes d'objets : Niveau 9 / 16 Travail sur Échafaudages. Coactivité sur chantier.	Chutes d'objets. 	Casque. Respect des balisages. 
Accident de plain-pied : Niveau 8 / 16 Nombreux déplacements. Passages étroits, encombrés.	Chutes de plain pied. 	Ne pas encombrer les passages Chaussures de sécurité. 
Machines et outils : Niveau 8 / 16 Outils de découpe de laine, de tôle (Scies, couteaux). Outils électroportatifs.	Projections de poussières, copeaux Coupures. 	Lunettes. Gants. Masque anti-poussière P2 (découpe laine). 
Électricité : Niveau 8 / 16 Outils électroportatifs (Perceuses, disqueuses...), éclairage chantier...	Électrocution. 	Vérifier le bon état du câblage électrique, du matériel utilisé et la présence d'une protection différentielle de 30mA. Ne pas toucher les câbles électriques posés au sol.
Manutention Manuelle : Niveau 7.5 / 16 Manutentions et manipulations de charges (boîtes, coudes, tubes, tôles coupantes, laine de verre...). Postures de travail délicates.	Douleurs lombaires. Irritations manuelles. 	Respect des gestes et postures de manutention. Gants de manutention, chaussures. 
Produits chimiques : Niveau 7 / 16 Produits de calorifuge: Bitumes, colles, pare-vapeur, mastics... <u>Vapeurs de soudure.</u>	Produits irritants  Vapeurs Nocives par inhalation.	Travailler dans des locaux aérés. Burettes pour "colle armaflex". Cf. Fiche de sécurité Métier : Pose dépose de calorifuge. Gants. Lunettes. Soudure dans local aéré ou créer une ventilation forcée.
Fibres Céramiques Réfractaires. Découverte d'Amiante lors de la dépose.	Toxique par inhalation.	Masque P3, Combinaison. Arrêt des travaux si découverte d'Amiante. 
Laine de verre, laine de roche.	Irritations mécaniques.	Gants. Lunettes de sécurité. Masque anti-poussière P2 (découpe laine). Pour les découpes de laine, privilégier le couteau à la scie. 
Présence de produits sur sites chimiques. Dépose du calorifuge souillé.	Exposition accidentelle aux produits. (Toxiques, irritants, corrosifs...)	Gants, lunettes, vêtements couvrants, casque... Suivre les consignes définies par les bons de travaux.
Hygiène sécurité : Niveau 7 / 16 Accidents, blessures.	Aggravation de la blessure.	Connaissance des N° d'urgence et des secouristes des chantiers. Trousse 1ers soins présente sur chantiers.
Bruits : Niveau 6.5 / 16 Bruit des outils utilisés et de l'environnement du chantier.	Fatigue, gêne auditive. 	Protections auditives à disposition.
Interventions client : Niveau 6 / 16 Risques liés à l'activité et à l'environnement du site client. Coactivité des entreprises.	Accidents divers. 	Connaissance et respect des Plans de prévention, des PPSPS et des Autorisations de Travail définis avec le client.
Incendie - Explosion : Niveau 4.5 / 16 Polystyrène Extrudé (Styrofoam). Pare vapeur, colles. Polyuréthane en bombe. Bitumes, mastics. <u>Soudage.</u>	Vapeurs explosives. Inflammable durant la phase de séchage : 72h  Brûlures thermiques.	Aucun point chaud à proximité, ne pas fumer. Prévenir les corps de métiers travaillant sur le cha... EPI de soudeur (gants, tablier thermiques). 
Autre : Niveau 3 / 16 <u>Relations humaines.</u> Gestes répétitifs (Découpes pour ajustage...) <u>Soudage : Rayonnement UV.</u>	Altercations. Troubles Musculo-Squelettiques. Brûlures oculaires.	Informez son responsable en cas de comportement litigieux avec ses collègues Utilisation des riveteuses pneumatiques, visseuses, cisailles électriques dès que possible. Ecran de soudeur.

RESPECTER LA FICHE DE SECURITE ET DE SANTE PROPRE AU METIER
POSE - DEPOSE DE CALORIFUGE

Cette fiche a été établie et contrôlée par un groupe de travail. Les renseignements contenus ne sont pas exhaustifs. Ils permettent d'attirer votre attention aux principaux risques encourus et ne vous dispensent pas de rester vigilant.