

POINTS DANGEREUX	RISQUES	MOYENS MIS EN OEUVRE		
<b>Manutention Manuelle : Niveau 10.5 / 16</b> Manutentions et manipulations régulières de charges (boîtes, coudes tubes, tôles coupantes, Inox...) Chargement des bobines sur dérouleurs.	Coupures. Douleurs lombaires. Écrasement pied. 	Gants de manutention ou "Inox" Respect des gestes et postures de manutention. Chaussures. Mise en place à 2 personnes minimum.  		
<b>Machines et outils : Niveau 9 / 16</b> Utilisation des machines d'atelier. Rouleuses, moletteuses, grignoteuses, guillotines.  	Ecrasement, Coincement, Sectionnement de membres. 	S'assurer du bon capotage des machines. Pour le personnel hors atelier, pas d'utilisation des machines de l'atelier sans une formation préalable dispensée par le chef d'atelier. Gants moulants. Gants cuir interdit.  		
Utilisation de nombreux outils portatifs : Marteaux, cisailles, perceuses, riveteuses. Meuleuse.	Coupures, piqûres Projections de poussières, de copeaux. 	Gants moulants Lunettes (meuleuse, perceuses)  		
<b>Bruits: Niveau 9 / 16</b> Machines (Loockformer ,cisailles électriques, perceuses...) très bruyantes. Emboîtement des tôles au maillet.	Fatigue, gêne auditive. 	Protections auditives obligatoire pour tout le personnel lors de l'utilisation d'une de ces machines et de l'emboîtement des tôles. 		
<b>Accident de plain-pied : Niveau 7.5 / 16</b> Chutes de tôles glissantes au sol. Coins de tôles sur établis, bras de levier cisaille... Posture debout pénible.	Glissades, Chutes. Chocs, heurts. Coupures. 	Chaussures de sécurité. Ne pas faire dépasser les tôles des l'établis. Ne pas encombrer les passages. Sièges assis debout.		
<b>Circulation et déplacement : Niveau 7.5 / 16</b> Chargement de la fabrication faite à Bresson. Utilisation du véhicule.	Accident de circulation.	Respect du code de la route. Éviter les contraintes de délais.		
<b>Électricité : Niveau 7.5 / 16</b> Outils électroportatifs (Perceuses, grignoteuses...) Armoires électriques.	Électrocution. 	Vérifier le bon état du câblage électrique et du matériel utilisé avant utilisation. Fermer les armoires électriques.		
<b>Manutention mécanique : Niveau 6 / 16</b> Passage du chariot élévateur pour le chargement bobines à l'intérieur de l'atelier.	Renversement de personnes. Chute de la charge. 	Personnel éloigné de la zone de manœuvre du chariot. Pas de conduite sans permis.		
<b>Hygiène sécurité : Niveau 6 / 16</b> Accidents, blessures.	Aggravation de la blessure.	Tel. 18 sur site. Connaissance des secouristes.		
<b>Chute de Hauteur : Niveau 5.5 / 16</b> Escalier accès magasin. Changement des néons.	Chute de hauteur.	Escabeau pour changer les néons.		
<b>Autre : Niveau 4.5 / 16</b> Vibrations outils électroportatifs. Cisailles manuelles.	Troubles Musculo-Squelettiques.			
<b>Effondrement et chutes d'objets : Niveau 4 / 16</b> Stockage départs chantiers.	Chute d'objet.	Respecter les zones de stockage. Ne pas gerber sur plus de 2m.		
<b>Produits chimiques : Niveau 4 / 16</b> Produits de nettoyage des machines, dégrissant. Retour de "Calorifuge souillé"	Vapeurs et contacts nocifs. 	Gants. Local aéré. Faire nettoyer le calorifuge, dans les unités.		
<b>Incendie - Explosion : Niveau 3.5 / 16</b> Cartons d'emballages, matériel, stockage produits inflammables de calorifuge...	Incendie.	Laisser libres les passages. Moyens d'extinction à disposition. Ne pas fumer.  		
<b>Éclairage : Niveau 3 / 16</b> Travail d'atelier.	Fatigue visuelle.	Assurer un éclairage permanent par temps sombre.		
Bleu de travail 	Gants 	Chaussures 	Protections auditives 	Lunettes 

Cette fiche a été établie et contrôlée par un groupe de travail. Les renseignements contenus ne sont pas exhaustifs. Ils permettent d'attirer votre attention aux principaux risques encourus et ne vous dispensent pas de rester vigilant.