




















Dangers et moyens de prévention des produits utilisés

1. Service Chaud :

MATIERE / PRODUITS		ASPECTS	DANGERS	PREVENTIONS / PROTECTIONS	SOINS
LAINE DE VERRE	Coquilles 714+ et 744 Alu	Solide jaune	Poussières. Irritations picotement de la peau et des voies respiratoires. 	<p>Pour les découpes, privilégier le couteau à la scie.</p> <p>Masque P2. </p> <p>Gants, lunettes, vêtements amples fermés. </p>	Laver à l'eau. Pas d'air comprimé. Éviter de se gratter.
	PSI 713 - PSI 722				
	NAPPE HRM 400	Solide noir	Poussières. Irritations picotement de la peau et des voies respiratoires. Effet cancérigène suspecté		
LAINE DE ROCHE	PAROC ROCKWOOL	Solide fibreux brun-jaune	Irritant pour la peau et les voies respiratoires. 	<p>Masque P2. </p> <p>Gants, lunettes, vêtements amples fermés. </p>	Laver à l'eau. Pas d'air comprimé. Éviter de se gratter.
	Therminap 322-550 et 342-650	Solide Brun	Poussières. Irritations picotement de la peau et des voies respiratoires. 	<p>Pour les découpes, privilégier le couteau à la scie.</p> <p>Masque P2. </p> <p>Gants, lunettes, vêtements amples fermés. </p>	Laver à l'eau. Pas d'air comprimé. Éviter de se gratter.
FIBRES CERAMIQUES REFRACTAIRES	FIBRES CARBOLANES (Fiberfrax & Kerlane)	Nappes	Toxique par inhalation. Irritant pour la peau. 	<p>Masque P3. </p> <p>Gants, lunettes, vêtements amples fermés. Pas de balayage à sec.</p>	









2. Climatisation :

MATIERE / PRODUITS	ASPECTS	DANGERS	PREVENTIONS / PROTECTIONS	SOINS
LAINE DE VERRE CLIMMAVER 202 et 222	Feutre, rouleaux.	Poussières. Irritations picotement de la peau et des voies respiratoires. 	Pour les découpes, privilégier le couteau à la scie.  Masque P2.  Gants, lunettes,  vêtements amples fermés NEANT	Laver à l'eau. Pas d'air comprimé. Éviter de se gratter.
ELASTOMERES ARMACELL ARMAFLEX AC, IT et HT	Manchons, plaques noires.	PRODUIT NON DANGEREUX		
COLLE Colle Adhésive Armaflex 520	Pots, burettes	Facilement Inflammable. Vapeurs nocives.  Irritant pour la peau et les yeux. 	Pas de sources d'ignition. Ne pas fumer. Utiliser dans un local aéré ou porter un masque à cartouche filtrant les vapeurs organiques.  Utiliser les burettes.  Gants, lunettes.	Laver immédiatement à l'eau et au savon pour faciliter le nettoyage.

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

3. Service froid :

3.1. Isolants.

MATIERE / PRODUITS	ASPECTS	DANGERS	PREVENTIONS / PROTECTIONS	SOINS
POLYSTYRENE EXTRUDE	STYROFOAM FB-X Panneau rigide en mousse alvéolaire.	Libération de poussières selon travaux. La découpe peut entraîner une atmosphère explosive. Les vapeurs de découpes à chaud peuvent irriter les yeux et les voies respiratoires.	Masque anti-poussières recommandé/  Local aéré. Ne pas fumer.	Laver à l'eau.
POLYURETHANE	Mousse rigide de Polyuréthane Mousse Polyuréthane en bombe	Poussières en cas d'usinage.  Extrêmement inflammable. Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.	Lunettes. Éviter les sources d'inflammation  Ne pas fumer. Ne pas stocker près d'une source de chaleur. Utiliser dans un local aéré Ne pas respirer les vapeurs.	Laver à l'eau. En cas de contacts, laver à l'eau et au savon.
VERRE CELLULAIRE	FOAMGLAS T4...	Libération de poussières selon travaux.  Irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.	Masque P2 si production de poussières.  Gants, lunettes, vêtements amples fermés 	
MOUSSE PHENOLIQUE	TAREC Ecophen Mousse cellulaire	 Irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.	Lunettes. 	Laver à l'eau sans frotter.

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Service froid :

3.2. Collage.









MATIERE / PRODUITS	ASPECTS	DANGERS	PREVENTIONS / PROTECTIONS	SOINS
POLYURETHANE A 2 COMPOSANTS SANS SOLVANTS	ADHESIF 81.82 Partie A	Irritations possibles en cas de contacts prolongés.	Gants pour les manipulations du produit pur.	Laver à l'eau en cas de contacts.
	ADHESIF 81.82 Partie B	Nocif par inhalation. Irritant.	Utiliser dans un local aéré ou porter un masque à cartouche filtrant les vapeurs organiques. Gants, lunettes.	Laver à l'eau et au savon en cas de contact.
	ADHESIF 888.01	Nocif par inhalation. Irritant.	Gants, lunettes.	Laver à l'eau et au savon en cas de contact.
ELASTOMERES	Mastic Blanc	Inflammable. Irritations possibles en cas de contacts prolongés.	Pas de sources d'ignition. Ne pas fumer. Gants, lunettes.	Laver à l'eau en cas de contacts.

3.3. Jointoyage :

MATIERE / PRODUITS	ASPECTS	DANGERS	PREVENTIONS / PROTECTIONS	SOINS
A BASE D'HUILE SICCATIVE	FOAMSEAL 30.45	Irritations possibles en cas de contacts prolongés.	Gants pour les manipulations du produit pur.	Laver à l'eau en cas de contacts.
	MASTIC 886.06	Inflammable. Irritations possibles de la peau et des yeux en cas de contacts prolongés.	Ne pas fumer. Pas de sources d'ignition. Utiliser dans un local aéré ou porter un masque à cartouche filtrant les vapeurs organiques. Gants, lunettes.	Laver à l'eau en cas de contacts.



DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

3.4. Pare vapeur :



MATIERE / PRODUITS	ASPECTS	DANGERS	PREVENTIONS / PROTECTIONS	SOINS
A BASE DE BITUME	MASTIC 6505	Mastic noir. Inflammable. Irritations possibles de la peau et des yeux en cas de contacts prolongés.	 Ne pas fumer. Pas de sources d'ignition. Utiliser dans un local aéré. Gants, lunettes.	Laver à l'eau en cas de contacts.
	ISOLARM 671-50 tous grades	Inflammation possible des vapeurs plus lourdes que l'air.	  Ne pas fumer. Pas de sources d'ignition. Utiliser dans un local aéré ou porter un masque à cartouche filtrant les vapeurs organiques.	Laver à l'eau en cas de contacts.
COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE	ARMACAL NOIR	Irritations possibles de la peau cas de contacts prolongés.	Gants pour les manipulations du produit pur.	
	FOSTER MASTIC 60-75	Inflammable.	Ne pas fumer. Pas de sources d'ignition.	Laver à l'eau et au savon en cas de contact.
	MONOLAR 60 38	Inflammable. Irritations possibles de la peau cas de contacts prolongés.	   Utiliser dans un local aéré. Gants, lunettes.	Laver à l'eau en cas de contacts.
HYPALON	HYPALON Pâte blanche.	Irritations possibles de la peau cas de contacts prolongés.	Ne pas fumer. Pas de sources d'ignition. Utiliser dans un local aéré. Gants, lunettes.	
	HYPALKOTE 570 Toutes teintes	Inflammable. Nocif. Irritations possibles de la peau cas de contacts prolongés.	  Ne pas fumer. Pas de sources d'ignition. Utiliser dans un local aéré ou porter un masque à cartouche filtrant les vapeurs organiques. Gants, lunettes.	Laver à l'eau en cas de contacts.

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

3.4. Pare vapeur (suite):

COPOLYMERES	COATING WB 1501 W	Pâte blanche.	Irritations possibles de la peau et des yeux en cas de contacts prolongés. 	Gants pour les manipulations du produit pur. 	Laver à l'eau en cas de contacts.
	ARMACAL BLANC		Irritations possibles de la peau et des yeux en cas de contacts prolongés.	Gants pour les manipulations du produit pur.	

3.5. Revêtement :

MATIERE / PRODUITS		ASPECTS	DANGERS	PREVENTIONS / PROTECTIONS	SOINS
ACETATE DE POLYVINYLE	FLUOGUL 862 tous grades	Pâteux.	Irritations possibles de la peau et des yeux en cas de contacts prolongés. 	Utiliser dans un local aéré ou porter un masque à cartouche filtrant les vapeurs organiques. 	Laver à l'eau en cas de contacts.
				Gants, lunettes. 